

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Keandalan Bangunan Gedung	5
2.2 Persyaratan Kesehatan.....	6
2.3 Sampah Rumah Sakit	6
2.4 Pengelolaan Sampah Rumah Sakit.....	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Lokasi Penelitian	14
3.1.1 Sejarah Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta.....	15
3.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta.....	15

3.1.3 Motto Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta.....	16
3.1.4 Kebijakan Mutu Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta.....	16
3.1.5 Sasaran Mutu Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta	16
3.2 Tahapan Penelitian	17
3.2.1 Metode Pengambilan Data.....	17
3.2.2 Analisa Data.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Hasil dan Pembahasan Inspeksi Keandalan	21
4.1.1 Sistem Pengelolaan Persampahan.....	22
4.2.2 Unit Proses Penunjang (TPS Limbah B3)	35
4.2 Rekomendasi Hasil Inspeksi Keandalan	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Umum Penilaian Poin Keandalan Bangunan Gedung.....	19
Tabel 3.2 Kategori Penilaian Keandalan.....	20
Tabel 4.1 Hasil Inspeksi Penilaian Sistem Pengelolaan Persampahan.....	21
Tabel 4.2 Rekomendasi Hasil Inspeksi Sistem Pengelolaan Persampahan.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Rumah Sakit dan Bangunan Gedung Rumah Sakit “JIH” Yogyakarta.....	14
Gambar 3.2 Bagan Alir Tahapan Penelitian.....	17
Gambar 4.2 Wadah Sampah Non Medis di Kamar Pasien dan Ruang Lainnya....	23
Gambar 4.3 Tampak Depan Bangunan TPS Non Medis.....	27
Gambar 4.4 Pengolahan Sampah Kering Dengan Composting.....	29
Gambar 4.5 Wadah Sampah Medis Sesuai Jenisnya.....	31
Gambar 4.6 Proses Pengumpulan Sampah Medis.....	32
Gambar 4.7 Proses Pengangkutan Sampah Medis.....	34
Gambar 4.8 Tampak Depan Bangunan dan Wadah Sampah Medis di TPS Medis.....	34
Gambar 4.9 Kontainer Angkut Limbah B3 dan <i>Whellbin</i> Limbah B3.....	36
Gambar 4.10 Penandaan Lokasi TPS Limbah B3 dn Tampak Depan Bangunan TPS Limbah B3.....	39

LAMPIRAN

- Lampiran I Form Inspeksi Penilaian Sistem Pengelolaan Persampahan
- Lampiran II Uraian Poin Inspeksi Penilaian Sistem Pengelolaan Persampahan
- Lampiran III Hasil Inspeksi Penilaian Sistem Pengelolaan Persampahan
- Lampiran IV Dokumentasi Penelitian